

臺灣區綜合營造工程工業同業公會 函

地 址：10841 台北市開封街2段40號2樓
承辦人：吳憲彰 先生
聯絡電話：(02) 2381-3488 分機 227
傳 真：(02) 2381-8366

受文者：本會台南市辦事處一處

發文日期：中華民國 102 年 1 月 21 日
發文字號：臺區營(102)銘業字第 0046 號
速 別：
附 件：如文

主旨：檢送台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 101 年 12 月
26 日 D 南供字第 10112003431 號函示影本乙份，詳如附件
，請 查照。

說明：依雲林縣政府 102 年 1 月 14 日府建管字第 1010177973 號函
辦理。

正本：本會雲林縣辦事處、嘉義縣辦事處、台南市辦事處一、二處等
副本：

理 事 長 **陳煌銘**

檔 號：
保存年限：

台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 函

地址：73044臺南市新營區太子路137號
傳 真：(06)6565835
聯 絡 人：陳泓翔
聯絡電話：(06)6563711轉121微波96-26451
電子郵件：

受文者：雲林縣政府

發文日期：中華民國101年12月26日
發文字號：D南供字第10112003431號
速別：速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：

主旨：為確保供電穩定，請協助向營造業宣導，於申請建築執照及雜項使用執照時，確實辦理管線調查，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司161仟伏新竹~潭後二路特高壓地下電力電纜線路，於101年12月15日遭某營造公司於施設地錨工程釘損並引發供電事故，已影響供應大新竹地區廣大民生、商業用電及工業區等用戶用電。
- 二、為確保供電穩定，請協助向營造業宣導，於申請建築執照及雜項使用執照時，確實辦理基地內之管線調查外，如有施作斜錨、地錨、打樁…等工程時，亦應涵蓋施工範圍(深及道路上方)之電力、高壓電管線設施套繪相關事宜，施工前務必通知本處，辦理管線套繪、現場會勘、管線試挖等相關工作，施工中若有挖掘到黃色警示帶請務必停止施工，並通知本處以防止意外挖損送電中管線影響人員及供電安全。
- 三、本處管線套繪聯絡單位為電纜組管路課 電話：(06)6563



711轉122。

正本：臺南市政府、嘉義市政府、嘉義縣政府、雲林縣政府、交通部公路總局第五區養護工程處、行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局、經濟部工業局台南科技工業區服務中心、南部科學工業園區管理局、樹谷園區服務中心

副本：本公司供電處

電 12:26
交 13:12
換 12章

裝

訂



線

