

檔 號：

保存年限：

## 臺南市政府工務局 函

708  
臺南市安平區建平八街108巷42之1號

地址：70801臺南市安平區永華路2段6號  
承辦人：黃炳彰  
電話：06-3901349  
傳真：06-2982952

受文者：台灣區綜合營造工程工業同業公會臺南市辦事處一處

發文日期：中華民國102年1月3日

發文字號：南市工管一字第1011103014號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處函

主旨：函轉台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處101年12月26  
日D南供字第10112003431號函，有關為確保供電穩定，請協助宣導如附件，請查照。

說明：依旨揭函文辦理。

正本：社團法人臺南市建築師公會、社團法人台南縣建築師公會、台灣區綜合營造工程  
工業同業公會臺南市辦事處一處、台灣區綜合營造工程工業同業公會臺南市辦事  
處二處、臺南市建築開發商業同業公會、台南縣建築開發商業同業公會、臺南市  
土木包工業商業同業公會、臺南縣土木包工業商業同業公會

副本：本局建築管理科二股、臺南市政府工務局（均含附件）

局長吳宗榮

本案依分層負責規定授權主管科長決行

# 台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處 函

已電子交換

地址：73044臺南市新營區太子路137號  
傳 真：(06)6565835  
聯 絡 人：陳泓翔  
聯絡電話：(06)6563711轉121微波96-26451  
電子郵件：

受文者：臺南市政府

發文日期：中華民國101年12月26日  
發文字號：D南供字第10112003431號  
速別：速件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：



主旨：為確保供電穩定，請 協助向營造業宣導，於申請建築執照及雜項使用執照時，確實辦理管線調查，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、本公司161仟伏新竹~潭後二路特高壓地下電力電纜線路，於101年12月15日遭某營造公司於施設地錨工程釘損並引發供電事故，已影響供應大新竹地區廣大民生、商業用電及工業區等用戶用電。
- 二、為確保供電穩定，請 協助向營造業宣導，於申請建築執照及雜項使用執照時，確實辦理基地內之管線調查外，如有施作斜錨、地錨、打樁…等工程時，亦應涵蓋施工範圍(深及道路上方)之電力、高壓電管線設施套繪相關事宜，施工前務必通知本處，辦理管線套繪、現場會勘、管線試挖等相關工作，施工中若有挖掘到黃色警示帶請務必停止施工，並通知本處以防止意外挖損送電中管線影響人員及供電安全。
- 三、本處管線套繪聯絡單位為電纜組管路課 電話：(06)6563



711轉122。

正本：臺南市政府、嘉義市政府、嘉義縣政府、雲林縣政府、交通部公路總局第五區養護工程處、行政院國家科學委員會中部科學工業園區管理局、經濟部工業局台南科技工業區服務中心、南部科學工業園區管理局、樹谷園區服務中心

副本：本公司供電處

2012-12-26  
交 14:38:37 章

裝

線