70848

發文方式:郵寄

檔 號:

保存年限:

臺南市政府工務局 函

地址:73001臺南市新營區民治路36號

承辦人:嚴先生

電話: 06-2991111#8607 傳真: 06-2982952

電子信箱:mibken0819@mail.tainan.gov

.tw

受文者:臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處一處

發文日期:中華民國111年9月12日

臺南市安平區建平八街108巷42之1號

發文字號:南市工管一字第1111190976號

速別:最速件

密等及解密條件或保密期限:

附件:臺南市建築工程颱風期間工地安全及排水系統自主檢查表1份。

主旨:因交通部中央氣象局發布中度颱風—梅花(國際命名 MUIFA) 海上颱風警報來襲,加強建築工地防颱安全措施,請各公會 儘速協助轉知各施工單位辦理建築工程颱風期間工地安全及 排水系統檢核,以維護公共安全,請查照。

說明:

- 一、依據臺南市建築物施工中管制要點第26點規定辦理。
- 二、已申報開工但未領得使用執照之建築工地,規模達五層樓以 上者,因梅花颱風於111年09月11日上午08時30分已發布海 上颱風警報,請承造人填具『臺南市建築工程颱風期間工地 安全及排水系統自主檢查表』(如附件),以傳真或電子信 箱回傳本府工務局備查。
- 三、未檢附上開檢查表者,不得申報次一階段勘驗或領取使用執 照。
- 四、另近期有豪大雨造成許多建築工地之安全圍籬、鷹架等施工 現場之損毀,請盡快修復建築工地並孳清現場環境,以維護 公共安全、公共交通及公共衛生並杜絕登革熱傳染。

正本:社團法人臺南市建築師公會、臺南市不動產開發商業同業公會、臺南市大台南不動產開發商業同業公會、臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處一處、臺灣區綜合營造業同業公會臺南市辦事處二處、臺南市土木包工業商業同業公會、台南市大台南土木包工商業同業公會

副本:本局建築管理科一股、本局建築管理科二股



附表一 臺南市建築工程颱風期間工地安全及排水系統自主檢查表

建照號碼:()南工造字				工地主任(工地負責人): (簽名)			
工程地點: 區		 段	聯絡電話:				
小段 地號		筆					
檢查時	宇間: 年 月	日 時					
編號	檢查項目(無則免)	檢查重點	檢查結果 (如免設置 請不要打勾)		改善結果 (如免設置請填免)	備註	
1	固定式起重機	防颱措施	□是	□否			
2	擋土牆排水	是否疏通	□是	□否		排水孔、 截水溝	
3	地下室開挖支撐 系統	是否異常	□是	□否			
4	施工鷹架及帆布	是否固定	□是	□否			
5	安全圍籬、 安全走廊	是否固定	□是	□否			
6	施工材料 (模板)	是否固定	□是	□否	·		
7	施工場所四周排水	是否疏通	□是	□否		陰井	
8	基地內所植樹木	是否固定及 修剪	□是	□否		·	
9	工地聯絡人電話	充電並保持 開機	□是	□否			
10	工地檢查照片	是否完成 預防作業	□是	□否			
註:1、五層樓以上建築工程工地颱風警報發布後應由承造人填具「臺南市建築工程颱風期間工地安全及排水系統自主檢查表」,以傳真或電子信箱回傳本府工務局備查。 2、請建築工地主任或工地負責人,務必於颱風期間保持通訊暢通,如本府工務局通							
報工地損壞,請立即配合改善。 3、請於收到通知後4小時內已下列方式回復自主檢查表: (1)傳真電話:永華市政中心(06)2982952 民治市政中心(06)6330995							
(2)工務局公務信箱: <u>永華市政中心 tainan2982952@gmail.com</u> 民治市政中心 tainan6334548@gmail.com							